

1. レイヤー構成について

1. 枠線
赤いラインが印刷範囲になります。切れて困るデザインは必ずこのライン内に収めてください。
2. デザイン
このレイヤーにデザインをしてください。
3. 白引き
このレイヤーに白引きをしてください。



2. グリッターケースの印刷について

グリッターケースは「デザイン」と「白引き」が必要になります。

★白引きとは

クリアケースの場合、イラストを普通に印刷すると下が透け半透明の状態になります。完全に透けない状態にするためには、一度白色の下地を印刷し、その上から見せたいイラストを印刷する必要があります。そのため、印刷したいイラストを黒1色 (K:100) にした「白引きデータ」が必要になります。




「デザインデータ」と「白引き」を重ねると…半透明にならず、透けない状態で印刷ができます。
(「白引き」は実際は白色で印刷されます)

データを用意する際は以下ようになります。

★完成予想図



★デザインデータ



①デザインを用意してください。
※クリアにしたい部分は「透明」にしてください。

★白引き



②デザインデータを黒一色 (K:100%) にしたものを用意してください。
※クリアにしたい部分は「透明」にしてください。

☆デザインデータを黒一色にする簡単な方法

デザインデータに「レイヤースタイル」の「カラーオーバーレイ」を使用すると簡単に色を変更することができます。

③上記2つを重ねて配置してください。
※「デザインデータ」と「白引き」は別のレイヤーになっているかご確認ください

★完成予想図



総柄など全面にプリントする場合は、必ずテンプレートサイズいっぱいデザインをしてください。デザインが足りないと、印刷が切れてしまう可能性があります

3. デザインに関する注意点

☑ クリア（透明）にしたい部分は必ず「透明」にしてください

クリア（透明）にしたい部分は必ず「透明」にしてください（白い背景などがない状態）。背景の白などが残っていると、白い色として印刷されてしまいます。

☑ 「白引き」を必ず敷いてください

「白引き」（デザインデータを黒一色にしたもの）がないとデザインが半透明になり透けてしまいます。不透明にしたい場合は必ず「白引き」を敷いてください。

☑ 画像を貼りつける際は解像度にご注意ください

用意した画像を貼りつける際は、なるべく解像度の高いもの（解像度：360dpi 推奨）を使用して下さい。解像度の低いものを使用すると鮮明に印刷されないことがあります。

☑ 画像を貼りつけた際は「埋め込み」を行ってください

画像を貼りつけた際は、必ず「埋め込み」を行ってください。「リンク」のまま（埋め込みがされていない）だと画像が正しく表示されないことがあります。

☑ カラーモードはCMYKから変更しないでください

カラーモードは必ずCMYKで作成し、RGBなどに変更をしないでください。CMYK以外ですと綺麗に印刷がされない可能性があります。

☑ 文字のラスタライズ化をしてください

文字がラスタライズされていないと、正しく文字が表示されない可能性があります。必ずラスタライズ（画像化）を行ってください。

★ラスタライズの方法

1. テキストレイヤーを右クリック
2. 「テキストをラスタライズ」を選択

☑ 背面に収めたい文字やイラストは印刷目安ライン内に収めてください

赤いラインが印刷範囲になります。切れて困るデザインは必ずこのライン内に収めてください。総柄など全面にプリントする場合は、必ずプレートサイズいっぱいにデザインをしてください

4. 印刷に関する注意点

- ・ 当社の印刷条件に合ったデータをご入稿いただき、当社では手を加えず、ご入稿頂いたデータにて製作致します。色合わせ等データの修正が必要な場合は別途ご相談させていただきます。
- ・ 当社の専用ケースでの製作となります。また、ケースメーカーの都合により、予告なくケースの形状及び色味が変わる事があります。また、状況により取扱い機種を廃盤とさせて頂く事があります。その際は事前にご連絡させていただきます。
- ・ 埃等の混入により、微少のピンホール・黒点等が発生する事があります。
- ・ 1～2mmの印刷位置のズレが発生する事があります。

5. 保存方法

1. 「白引き」の用意、画像の「埋め込み」、文字の「ラスタライズ化」がされているかを確認。
2. psd データのまま保存。

✓ 入稿前のチェックリスト

- クリア（透明）にしたい部分は「透明」になっていますか
クリア（透明）にしたい部分は必ず「透明」にしてください（白い背景などがない状態）。背景の白などが残っていると、白い色として印刷されてしまいます。
- 「白引き」は敷いてありますか
「白引き」（デザインデータを黒一色にしたもの）がないとデザインが半透明になり透けてしまいます。不透明にしたい場合は必ず「白引き」を敷いてください。
- カラーモードは CMYK になっていますか
CMYK 以外だと印刷した際色味が変わってしまう可能性があります。必ずカラーモードは CMYK のまま保存してください。
- 文字のラスターライズ（画像化）はされていますか
文字がラスターライズ（画像化）されていないと、正しく文字が表示されない可能性があります。必ずラスターライズ化を行ってください。
- 解像度は 360dpi になっていますか
解像度が異なると印刷が鮮明にされない可能性があります。必ず解像度は 360dpi のまま保存してください。
- 背面に収めたい文字やイラストは印刷目安ライン内に収まっていますか
赤いラインが印刷範囲になります。切れて困るデザインは必ずこのライン内に収めてください。総柄など全面にプリントする場合は、必ずテンプレートサイズいっぱいにデザインをしてください。デザインが足りないと、印刷が切れてしまう可能性があります。